## РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

# ВЗЛЕТ ЭР

МОДИФИКАЦИЯ **ЛАЙТ М** 

## инструкция по монтажу

ШКСД.407212.006 ИМ



### СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	
2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ	
3. MOHTAЖ	7
3.1. Общие требования	7
3.2. Монтаж расходомера в трубопровод	7
3.3. Электромонтаж расходомера	16
4. ДЕМОНТАЖ	19
5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конструкции из углеродистой стали для установки	
расходомеров в трубопровод	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Подключение адаптера USB-ЭР	31

Настоящая инструкция определяет порядок монтажа и демонтажа на объекте расходомеров-счетчиков электромагнитных «ВЗЛЕТ ЭР» модификации «Лайт М». При проведении работ необходимо также руководствоваться документом «Расходомерсчетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР». Модификация «Лайт М». Руководство по эксплуатации» ШКСД.407212.006 РЭ, части I и II.

#### ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

DN - диаметр условного прохода;

**ИБ** - измерительный блок;

ППР - первичный преобразователь расхода; ПУЭ - «Правила устройства электроустановок»;

ЭМР - электромагнитный расходомер.

#### ВНИМАНИЕ!

- 1. Расходомер допускается монтировать в металлический трубопровод с горячей жидкостью только, если монтажные конструкции трубопровода в соответствии с требованиями раздела 4 СНиП 3.05.03-85 обеспечивают компенсацию температурных расширений трубопровода для предотвращения деформации первичного преобразователя расхода (ППР) расходомера.
- 2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** на всех этапах работы с электромагнитным расходомером (ЭМР) касаться руками электродов, находящихся во внутреннем канале ППР.
- 3. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** при включенном питании расходомера проводить электросварочные работы в помещении, где размещен ЭМР, если трубопровод, где установлен ППР, не заполнен жидкостью, а также на трубопроводе в месте установки ППР.
- 4. *КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ* протекание сварочного тока через корпус ППР при проведении электросварочных работ.
- 5. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** при проведении сварочных работ вместо габаритного имитатора ППР, поставляемого по заказу, использовать ЭМР в качестве монтажного приспособления.
- 6. **НЕДОПУСТИМО** снимать с ППР защитные кольца, предназначенные для предохранения выступающей фторопластовой футеровки при монтаже и эксплуатации ЭМР. Разрешается снятие защитных колец с ППР, футерованных фторопластом, на время **не более 10** минут при замене на объектах расходомеров «ВЗЛЕТ ЭР» исполнений ЭРСВ-4××(5××)Л,Ф (Лайт, Лайт +).
- 7. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** поворачивать ЭМР, установленный в трубопровод, вокруг оси трубопровода.
- 8. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** при перемещении расходомера поднимать его за измерительный блок.
- 9. Хранение и транспортирование ЭМР, футерованных фторопластом, должно осуществляться **ТОЛЬКО С ЗАЩИТНЫМИ КОЛЬ- ЦАМИ**.
- 10. При невыполнении приведенных выше требований, предприятие **НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**.

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К проведению работ по монтажу (демонтажу) ЭМР допускаются лица:
  - имеющие право на выполнение данного вида работ;
  - имеющие допуск на проведение работ на электроустановках с напряжением до 1000 B;
  - изучившие документацию на ЭМР и вспомогательное оборудование, используемое при проведении работ.
- 1.2. При проведении работ с ЭМР опасными факторами являются:
  - напряжение переменного тока (с действующим значением до 264 В частотой 50 Гц);
  - давление в трубопроводе (до 2,5 МПа);
  - температура рабочей жидкости (до 150 °C).
- 1.3. При проведении работ по монтажу (демонтажу) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  - производить подключение к ЭМР или замену электрорадиоэлементов при включенном питании ЭМР;
  - производить демонтаж ЭМР из трубопровода до полного снятия давления на участке трубопровода, где производятся работы;
  - использовать неисправные электрорадиоприборы и электроинструменты, либо без подключения их корпусов к магистрали защитного заземления.
- 1.4. Перед проведением работ на трубопроводе необходимо убедиться с помощью измерительного прибора, что в месте монтажа на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока.

### 2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

- 2.1. Транспортировка ЭМР к месту монтажа должна осуществляться в заводской таре.
- 2.2. После транспортировки ЭМР к месту установки при отрицательной температуре и внесения его в помещение с положительной температурой во избежание конденсации влаги необходимо выдержать ЭМР в упаковке не менее 3-х часов.
- 2.3. При распаковке ЭМР проверить его комплектность в соответствии с прилагаемым паспортом.

#### 3. МОНТАЖ

### 3.1. Общие требования


Для монтажа ЭМР на объекте необходимо наличие свободного участка на трубопроводе для установки ППР и прямолинейных участков трубопровода необходимой длины до и после ППР.

Массогабаритные характеристики ЭМР приведены в Приложении Б части І руководства по эксплуатации ШКСД.407212.006 РЭ.

ВНИМАНИЕ! Не допускается размещение ЭМР в условиях, не соответствующих указанным в руководстве по эксплуатации.

### 3.2. Монтаж расходомера в трубопровод

- 3.2.1. Место установки ЭМР должно выбираться из следующих условий:
  - ЭМР допускается монтировать в горизонтальный, наклонный или вертикальный трубопровод. Наличие грязевиков или специальных фильтров не обязательно;
  - в месте установки в трубопроводе не должен скапливаться воздух, а также в трубопроводе с открытым концом; наиболее подходящее место для монтажа (при наличии) нижний либо восходящий участок трубопровода (рис.1);
  - давление жидкости в трубопроводе должно исключать газообразование;
  - ЭМР лучше располагать в той части трубопровода, где пульсация и завихрения жидкости минимальные;



#### Рис.1. Рекомендуемые места установки ЭМР.

- до и после места установки ЭМР должны быть прямолинейные участки трубопровода с диаметром условного прохода DN, равным DN расходомера, и длиной, не менее указанной в табл.1. На этих

участках не должно быть никаких устройств или элементов, вызывающих изменение структуры потока жидкости;

- при работе ЭМР внутренний канал ППР должен быть полностью заполнен жидкостью;
- при монтаже в горизонтальный или наклонный трубопровод ось стойки измерительного блока (ИБ) должна располагаться в вертикальной плоскости, проходящий через ось трубопровода; допускается отклонение стойки на угол не более ±30° (рис.2);
- напряженность внешнего магнитного поля промышленной частоты не должна превышать 400 А/м.




Рис.2. Максимально допустимое отклонение ИБ от вертикали

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае невозможности установки расходомера в рекомендуемых местах допускается монтаж прибора в верхней точке трубопровода. При этом необходима установка воздушного клапана (воздухоотводчика) в точке, находящейся выше верхней точки проточной части расходомера, например в расширении трубопровода.

ВНИМАНИЕ! Необходимо следить за исправностью воздушного клапана. Корректная работа расходомера возможна только при отсутствии воздуха в канале.

Таблица 1. Длины прямолинейных участков для различных исполнений ЭМР

Исполнение	Однонаправ	ленный поток	Реверсивный поток		
расходомера	до ЭМР	после ЭМР	до ЭМР	после ЭМР	
ЭРСВ-Х4ХЛ/Ф	3·DN	1.DN	3·DN	3·DN	
ЭРСВ-Х7ХЛ (при использовании «ВЗЛЕТ КПА»)	3-DN	1.DN	3·DN	3·DN	
ЭРСВ-Х7ХЛ/Ф (без использования «ВЗЛЕТ КПА»)	5·DN	3·DN	5·DN	5·DN	

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии в трубопроводе перед расходомером ЭРСВ-X4XЛ/Ф конфузора или полностью открытой шаровой задвижки длина прямолинейных участков до и после расходомера должна быть не менее 1·DN.

3.2.2. Для монтажа расходомера в металлический трубопровод должна использоваться сборно-сварная конструкция, изготавливаемая из набора поставляемых элементов присоединительной арматуры (по заказу может быть осуществлена поставка в сборе), либо комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА» в сборе соответствующего типоразмера. Присоединительная арматура «ВЗЛЕТ КПА» соответствует требованиям ГОСТ 12816 и ГОСТ 17380 (сертификат соответствия №РОСС RU.MH02.H00016).

Для монтажа расходомера в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод должна использоваться присоединительная арматура, поставляемая по заказу.

- 3.2.3. Набор элементов присоединительной арматуры для монтажа в металлический трубопровод.
- 3.2.3.1. В состав элементов присоединительной арматуры для сборносварной конструкции входят:
  - плоские приварные фланцы по ГОСТ 12820 с доработками;
  - габаритный имитатор ППР соответствующего типоразмера и исполнения (фланцованного или под присоединение типа «сэндвич»);
  - прокладки;
  - крепеж.

Габаритно-установочные размеры и DN имитатора соответствуют размерам ППР расходомера, для монтажа которого предназначен комплект арматуры. Имитатор используется вместо ЭМР при проведении монтажно-сварочных работ, а также при отправке расходомера на периодическую поверку или в ремонт.

Кроме того, в состав комплекта могут быть включены прямолинейные отрезки труб с DN, равным DN расходомера, а также концентрические переходы по ГОСТ 17378 исполнения 2 для обеспечения перехода от большего DN трубопровода к меньшему DN ЭМР.

Вид сборно-сварных конструкций из углеродистой стали в сборе с указанием справочных линейных размеров приведен в Приложении А.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается уменьшение длины поставляемых прямолинейных отрезков труб при выполнении требований по длинам прямолинейных участков, приведенным в табл.1.

В Приложении А указаны типы фланцев, используемых для монтажа расходомеров в трубопровод, и виды их доработок.

Элементы поставляются в согласованной с заказчиком комплектации. При необходимости может быть поставлен комплект конструкторской документации на арматуру.

- 3.2.3.2. Сварка элементов сборно-сварной конструкции, а также сварка ее элементов с трубопроводом в месте установки ППР должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 16037 «Соединения сварные стальных трубопроводов». При этом должна обеспечиваться соосность и плоскопараллельность фланцев, между которыми устанавливается ППР.
- 3.2.3.3. При изготовлении сборно-сварной конструкции необходимо соблюдать следующий порядок и правила проведения работ:
  - а) приварить фланцы к прямолинейным отрезкам трубы, обеспечивая перпендикулярность прилегающей к расходомеру (уплотняющей) поверхности фланца оси привариваемого отрезка трубы (рис.3);
  - б) если необходимо использование переходов, к противоположным концам отрезков труб приварить переходы (рис.4);




Рис.3 Рис.4


**ВНИМАНИЕ!** При сварке не допускать образования внутри канала наплывов и ступенек; после сварки необходимо убрать изнутри образовавшийся грат и окалину.

в) с помощью болтов (шпилек) вся конструкция собирается в единое целое (Приложение А). Для обеспечения соосности двух сварных узлов конструкции, плоскопараллельности фланцев, прилегающих к ППР, а также во избежание повреждения ЭМР в процессе сварки полученной конструкции с трубопроводом вместо ППР обязательно должен использоваться его имитатор. При сборке конструкции между имитатором и прилегающими фланцами необходимо установить монтажные прокладки, поставляемые с комплектом элементов арматуры, использовать все болты (шпильки) для сборки

узла, а затяжку гаек выполнить в соответствии с п.3.2.8.4 настоящей инструкции.

В процессе сборки необходимо обратить внимание, чтобы отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности прилегающих к ППР фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, оказались на одной линии, параллельной оси конструкции, в положении, удобном для последующего подключения проводников.

- 3.2.4. Присоединительная арматура «ВЗЛЕТ КПА» для монтажа в металлический трубопровод.
- 3.2.4.1. Комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА» состоит из двух участков (подводящего и отводящего) и габаритного имитатора ППР под присоединение типа «сэндвич», собранных в единую конструкцию (рис.5). Кроме того, в комплект входит шунтирующая шина со скобами, предназначенная для защиты расходомера от протекающих по трубопроводу токов.



1 — монтажный патрубок; 2 — концентрический переход; 3 — прямолинейный отрезок трубы; 4 — прилегающий фланец; 5 — имитатор ППР.

#### Рис.5. Комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА».

Подводящий (отводящий) участок представляет собой сварную конструкцию, состоящую из:

- плоского приварного фланца по ГОСТ 12820, прилегающего к расходомеру (имитатору);
- прямолинейного отрезка трубы длиной 3·DN с DN, равным DN расходомера;
- концентрического перехода по ГОСТ 17378 исполнения 2 для обеспечения перехода от большего  $DN_1$  подводящего ( $DN_2$  отводящего) трубопровода к меньшему DN расходомера; соотношение  $DN/DN_1(DN_2)$  по заказу;
- монтажного патрубка  $\mathsf{DN}_1(\mathsf{DN}_2)$  для сварки с подводящим (отводящим) трубопроводом.

Габаритно-установочные размеры и DN имитатора соответствуют размерам ППР расходомера, для монтажа которого предназначен комплект арматуры.

- 3.2.4.2. При изготовлении подводящего и отводящего участков арматуры «ВЗЛЕТ КПА»:
  - путем предварительной обработки обеспечивается соответствие сопрягаемых внутренних диаметров отрезков труб и переходов;
  - для обеспечения соосности перед сваркой торцевые кромки свариваемых деталей обрабатываются в «замок»;
  - для исключения образования ступеньки сварка фланцев с прямолинейными участками производится заподлицо с последующей механической обработкой внутреннего сварного шва для устранения наплывов;
  - обеспечивается перпендикулярность фланца, прилегающего к ППР, оси приваренного прямолинейного отрезка трубы, а также плоскопараллельность прилегающих фланцев между собой;
  - обеспечивается отсутствие наплывов и грата на внутренних поверхностях стыков сваренных деталей.
- 3.2.4.3. Сборка комплекта выполняется предприятием-изготовителем с использованием монтажных прокладок. После сборки готовый комплект подвергается проверке на герметичность испытательным давлением 3,2 МПа.

Каждый комплект имеет собственный заводской номер и сопровождается этикеткой с указанием технических данных, свидетельства о приемке ОТК и отметки о продаже. Монтаж комплекта в трубопровод должен осуществляться в соответствии с документом «Комплект присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА». Инструкция по монтажу» В21.07-00.00 ИМ.

Использование комплекта присоединительной арматуры «ВЗЛЕТ КПА» обеспечивает качество и удобство монтажных работ, и, кроме того, позволяет избежать повреждения при монтаже и эксплуатации расходомера.

Значения DN имитатора,  $DN_1$  подводящего и  $DN_2$  отводящего трубопровода указываются в карте заказа на «ВЗЛЕТ КПА».

- 3.2.5. Набор элементов присоединительной арматуры для монтажа в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод.
- 3.2.5.1. В состав элементов присоединительной арматуры для сборной конструкции входят:
  - два прямолинейных патрубка соответствующей длины с DN, равным DN расходомера. К одному концу патрубка приварен плоский фланец по ГОСТ 12820 с доработками. На другом (свободном) конце нарезана трубная цилиндрическая наружная резьба;
  - габаритный имитатор ППР соответствующего типоразмера и исполнения (под присоединение типа «сэндвич»);
  - прокладки;
  - крепеж.
- 3.2.5.2. Габаритно-установочные размеры и DN имитатора соответствуют размерам ППР расходомера, для монтажа которого предназначен комплект арматуры.

Вид сборной конструкции и справочные линейные размеры, а также вид фланцев с доработками приведены в Приложении А.

- 3.2.5.3. При сборке элементов присоединительной арматуры должны соблюдаться следующий порядок и правила проведения работ:
  - а) уложить монтажные прокладки, поставляемые с комплектом арматуры, во фланцы патрубков;
  - б) поместить имитатор между фланцами патрубков и с помощью шпилек собрать всю конструкцию в единое целое. При сборке узла использовать все шпильки, а затяжку гаек выполнить в соответствии с п.3.2.8.4 настоящей инструкции.

В процессе сборки необходимо обратить внимание, чтобы отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности прилегающих к ППР фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, оказались на одной линии, параллельной оси конструкции.

- 3.2.6. Монтаж присоединительной арматуры в металлический трубопровод
- 3.2.6.1. Перед началом работ на трубопроводе в месте установки комплекта арматуры (сборно-сварной конструкции или комплекта «ВЗЛЕТ КПА») участки труб, которые могут отклониться от нормального осевого положения после разрезания трубопровода, следует закрепить хомутами к неподвижным опорам. Трубопровод, освобожденный от жидкости, разрезать и вварить комплект арматуры с имитатором при соблюдении следующих условий:
  - более длинный прямолинейный участок должен оказаться первым по направлению потока жидкости;
  - резьбовые отверстия М5 на цилиндрической поверхности фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, должны находиться в положении, удобном для последующего подключения проводников.
- 3.2.6.2. При сварке арматуры с трубопроводом следует обеспечить защиту внутренних полостей арматуры и трубопровода от попадания сварного грата и окалины.

После сварки для снятия механических напряжений выполнить термообработку сварных швов в соответствии с PTM-1c-2000 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

3.2.6.3. После окончания работ включить трубопровод с ослабленными креплениями к опорам в работу, чтобы проверить герметичность сварных швов и стыков в соответствии с нормами для данного типа трубопровода. Некачественные швы переварить, при необходимости заменить прокладки.

Перед заменой имитатора на расходомер промыть систему.

Арматура после сварки не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиба, сжатия, растяжения, кручения из-за перекоса,

несоосности или неравномерности затяжки крепежа). Во избежание этого после монтажа необходимо сохранить опоры на подводящем и отводящем трубопроводах, а крепления к опорам затянуть.

- 3.2.7. Монтаж присоединительной арматуры в пластиковый (металло-пластиковый) трубопровод.
- 3.2.7.1. Перед началом работ трубопровод, освобожденный от жидкости, разрезать в месте монтажа расходомера. Сборную конструкцию следует закрепить хомутами к неподвижным опорам в районе разрезки трубопровода с соблюдением следующего условия: резьбовые отверстия М5 на цилиндрической поверхности фланцев, предназначенные для подключения проводников электрического соединения с корпусом ЭМР, должны находиться в положении, удобном для последующего подключения проводников.
- 3.2.7.2. Присоединить концы трубопровода к сборной конструкции при помощи фитингов соответствующего типоразмера, установленных на пластиковых (металлопластиковых) трубопроводах.

При необходимости перехода на трубу другого диаметра допускается использовать в качестве конфузоров / диффузоров переходную муфту по ГОСТ 8957.

3.2.7.3. После окончания работ включить трубопровод в работу, чтобы проверить герметичность стыков и соединений в соответствии с нормами для данного типа трубопровода.

Перед заменой имитатора на расходомер промыть систему.

- 3.2.8. Монтаж расходомера в металлический трубопровод.
- 3.2.8.1. Установить расходомер таким образом, чтобы ось стойки блока измерения располагалась в вертикальной плоскости с отклонением не более  $\pm 30^\circ$  (см. рис.2), а стрелка на ППР совпадала с направлением потока жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расходомер для измерения параметров реверсивного потока может устанавливаться произвольно по отношению к направлению потока в трубопроводе.

3.2.8.2. Центровка расходомеров исполнений ЭРСВ-4XX (5XX)Л (под присоединение типа «сэндвич») относительно ответных фланцев трубопровода получается автоматически за счет соответствия внешнего диаметра защитных колец или выступов на торцах ППР диаметру проточек фланцев.

При установке ЭМР необходимо уложить в ответные фланцы новые прокладки, входящие в комплект поставки расходомера.

При монтаже расходомеров под присоединение типа «сэндвич» с защитными кольцами, а также фланцованных расходомеров могут использоваться прокладки из различных материалов.

ВНИМАНИЕ! При монтаже расходомеров с ППР из полимера должны использоваться резиновые прокладки из ком-

## плекта поставки расходомера. Для фиксации прокладок можно использовать клей.

Для раздвижки фланцев трубопровода при установке или извлечении ЭМР (имитатора) рекомендуется использовать поставляемое по заказу специальное раздвижное устройство (комплект B21.05-22.00).

3.2.8.3. При установке в трубопровод расходомеров исполнений ЭРСВ-4XX(-5XX)Ф (фланцованных расходомеров) болты в прилегающие фланцы ППР и трубопровода должны заводиться со стороны фланцев трубопровода. При этом длина болтов должна быть такова, чтобы расстояние от торца болта до конструкции расходомера было не менее 3 мм.

Соосность трубопровода и внутреннего канала ППР обеспечивается при соосности фланцев ППР с ответными фланцами трубопровода.

Герметичность стыков между фланцами расходомера и прилегающими фланцами трубопровода при замене имитатора на расходомер обеспечивается при необходимости с помощью дополнительных прокладок из комплекта поставки расходомера.

**ВНИМАНИЕ!** При установке расходомера необходимо обеспечить соосность прокладок с внутренним каналом ППР, т.е. не должно быть даже частичного перекрытия прокладкой внутреннего канала ППР. Для обеспечения соосности прокладок при установке расходомера рекомендуется фиксировать их с помощью клея.

Установка расходомера в трубопровод должна производиться после проведения всех сварочных, строительных и прочих работ.

3.2.8.4. Затяжка гаек при установке ЭМР (имитатора) в трубопровод должна производиться в очередности, обозначенной на рис.6, динамометрическим ключом с крутящим моментом не более, указанного в табл.2. В случае превышения усилия затяжки возможно повреждение ППР, вызывающее протечку жидкости во внутреннюю полость ЭМР.

Во избежание образования перекосов и несоосности рекомендуется затяжку гаек производить за несколько проходов, постепенно увеличивая усилие затяжки до указанного в табл.2 и контролируя при этом соосность прилегающих фланцев.

#### Таблица 2

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	300
Мк, Н⋅м	15	15	15	20	25	35	35	40	50	60	80	100	120




Рис.6. Очередность затяжки гаек на фланцах.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ поворачивать ЭМР, установленный в трубопровод, вокруг оси трубопровода.

**ВНИМАНИЕ!** При невыполнении требований, изложенных в п.п.3.2.3-3.2.8, изготовитель не несет гарантийных обязательств.

3.2.9. Монтаж расходомера в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод производится так же, как расходомера конструктива под присоединение типа «сэндвич» в металлический трубопровод.

**ВНИМАНИЕ!** При монтаже в пластиковые (металлопластиковые) трубопроводы должны выполняться рекомендации производителей труб.

### 3.3. Электромонтаж расходомера

3.3.1.После установки ЭМР в трубопровод произвести подключение к расходомеру кабелей питания и связи. Кабели пропускаются через соответствующие гермовводы ИБ и подключаются к плате модуля обработки. Схема оконечного каскада универсальных выходов приведена в части I Приложения В руководства по эксплуатации ШКСД.407212.006 РЭ.

Подводка напряжения питания ЭМР должна быть выполнена с учетом условий эксплуатации расходомера. В качестве кабеля питания расходомера напряжением =24 В может использоваться кабель с сечением жил не менее 0,5 мм<sup>2</sup>. Длина кабеля питания одного ЭМР – до 300 м.

Только при отсутствии разности потенциалов между трубопроводами, на которых установлены расходомеры, допускается подключать несколько расходомеров к одному источнику вторичного питания. При этом допустимая длина кабелей питания пропорционально уменьшается.

В качестве линии связи универсального выхода расходомера с приемником может использоваться двух/четырехжильный кабель (например, МКВЭВ, КСПВГ или КММ) с сечением жил не менее 0,35 мм<sup>2</sup> и длиной – до 300 м. Для одновременного подключения двух универсальных выходов используется 4-х жильный кабель.

Допускается использовать четырехжильный кабель для одновременного подключения цепей питания и универсального выхода.

При сечении жил кабеля не менее 0,5 мм<sup>2</sup> максимальная длина кабеля остается равной 300 метрам, при использовании кабеля с сечением жил 0,35 мм<sup>2</sup> — максимальная длина кабеля составляет 180 метров.

Используемые кабели питания и связи должны соответствовать условиям эксплуатации расходомера.

3.3.2. Перед подключением концы кабелей зачищаются от изоляции на длину 5 мм и облуживаются в соответствии с ГОСТ 23587. К кабелю питания с учетом полярности подключается ответная (кабельная) часть разъема, входящая в комплект поставки, которая затем сочленяется с вилкой на плате источника питания. Кабели универсальных выходов подключаются непосредственно к клеммным соединителям на плате модуля обработки.

Кабель питания пропускается через люверс рядом с наклейкой =24B, кабель связи – через другой люверс.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения степени защиты расходомера IP65 электромонтаж должен выполняться с соблюдение следующих требований:

- при монтаже расходомера в наклонный или вертикальный трубопровод устанавливать измерительный блок гермовводами вниз (рис.1);
- в качестве кабелей питания и связи использовать кабели круглого сечения с наружным диаметром от 3,0 до 6,5 мм;
- уплотнители корпуса измерительного блока должны быть чистыми, неповрежденными, уложены в соответствующие пазы без образования волн и петель:
- в незадействованные гермовводы должны быть установлены заглушки;
- после окончания электромонтажа винты крышки ИБ и гайки гермовводов надежно затянуть.

При использовании кабелей плоского сечения типа ШВВП для исключения возможности попадания влаги внутрь измерительного блока через гермоводы необходимо подключить кабели с образованием ниспадающей U-образной петли в вертикальной плоскости (рис.7).




Рис.7. Положение кабелей на входе в гермовводы при монтаже ЭМР в трубопровод.

3.3.3. Кабели связи и сетевой кабель по возможности крепятся к стене. Для защиты от механических повреждений рекомендуется кабели размещать в металлорукавах, металлических либо пластиковых трубах (в том числе, гофрированных), коробах, лотках или кабельканалах. Допускается совместное размещение сигнальных кабелей и кабеля питания.

Для фиксации металлорукавов кабелей питания и связи можно использовать пластиковые муфты MAG16, которые могут входить в комплект монтажных частей, крепящиеся на люверсах измерительного блока расходомера. Металлорукава заворачиваются в данную муфту.

## **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ крепить кабели к трубопроводу с те**-плоносителем.

3.3.4. Для обеспечения электрического контакта участки трубопровода, разрезанного в месте установки ЭМР, необходимо соединить проводниками сечением не менее 4 мм² через винт на ИБ. При наличии на трубопроводе катодной защиты сечение перемычек должно соответствовать величине тока катодной защиты.

Для подключения перемычек используются отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности фланцев.

3.3.5. Необходимость защитного заземления прибора определяется в соответствии с требованиями главы 1.7 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в зависимости от напряжения питания и условий размещения прибора.

Защитное заземление, а также заземляющее устройство должны удовлетворять требованиям ПУЭ. Во избежание отказа прибора не допускается в качестве защитного заземления использовать систему заземления молниезащиты.

В соответствии с ПУЭ заземляющий проводник, выполняемый медным проводом с механической защитой, должен иметь сечение не менее 2,5 мм<sup>2</sup>, без механической защиты – не менее 4 мм<sup>2</sup>.

Подключается заземляющий проводник к винту на измерительном блоке, к которому присоединены перемычки для подключения к фланцам трубопровода.

## ВНИМАНИЕ! При наличии катодной защиты трубопровода заземление расходомера не допускается.

3.3.6. В расходомерах исполнений ЭРСВ-5Х0 предусмотрена возможность разворота крышки измерительного блока с установленным на ней индикатором на 180°.

Для разворота крышки необходимо открутить крепежные винты и аккуратно развернув ее на 180°, установить ее назад на измерительный блок и закрепить винтами.

## 4. ДЕМОНТАЖ

- 4.1. Демонтаж расходомера для отправки на периодическую поверку либо ремонт производится в нижеуказанном порядке:
  - отключить питание расходомера; отключить сетевой и сигнальные кабели от расходомера;
  - отключить от фланцев соединительные перемычки;
  - перекрыть движение жидкости в месте установки ППР, убедиться в полном снятии давления в трубопроводе и слить жидкость;
  - демонтировать ППР и установить имитатор.
- 4.2. После установки имитатора проверить герметичность стыков. При необходимости заменить прокладку. При отсутствии протеканий возможно включение трубопровода в работу.
- 4.3. Перед упаковкой очистить внутренний канал электромагнитного ППР от отложений и остатков жидкости.


## 5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 5.1. При вводе расходомера в эксплуатацию должно быть проверено:
  - соответствие направления стрелки на корпусе нереверсивного расходомера направлению потока жидкости в трубопроводе;
  - соответствие длин прямолинейных участков на входе и выходе ЭМР с учетом реверсивности потока;
  - правильность подключения расходомера и взаимодействующего оборудования в соответствии с выбранной схемой;
  - правильность заданных режимов работы выходов расходомера;
  - соответствие напряжения питания требуемым техническим характеристикам.
- 5.2. Расходомер при первом включении или после длительного перерыва в работе готов к эксплуатации после:
  - 30-минутной промывки ППР потоком жидкости;
  - 30-минутного прогрева расходомера.
- 5.3. Подключение адаптера USB-ЭР для считывания и/или модификации сервисных параметров выполняется в соответствии с Приложением Б.
- 5.4. Для исключения возможности изменения сервисных параметров после ввода прибора в эксплуатацию может быть опломбирована контактная пара разрешения модификации сервисных параметров на плате модуля обработки.

Для защиты от несанкционированного доступа при эксплуатации может быть опломбирована крышка измерительного блока.

При наличии байпаса необходимо опломбировать его задвижки в закрытом положении.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конструкции из углеродистой стали для установки расходомеров в трубопровод



1 — конусный переход; 2 — прямолинейный отрезок трубы; 3 — прилегающий фланец; 4 — ЭМР (габаритный имитатор ППР); 5 — электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

Рис.А.1. Сборно-сварная конструкция для монтажа в трубопровод расходомеров исполнений «Лайт М» с защитными кольцами (под присоединение типа «сэндвич»).

Таблица А.1. Размеры сборно-сварной конструкции для ЭМР исполнений «Лайт М» под присоединение типа «сэндвич» (мм)

DN	DN <sub>1</sub> , DN <sub>2</sub>	L*	L <sub>1</sub> *	L <sub>2</sub> *	L <sub>3</sub> *	L <sub>4</sub> *	Прим.
	20					307	
	25					367	**
10	32	93	78	78	249	337	
10	40	93	70	70	249	367	**
	50					397	**
	65					447	**
	20			78		332	
	25	93	103		274	392	**
15	32					362	
15	40					392	**
	50					422	**
	65					472	**
	25					385	
	32					385	
00	40	444	407	0.7	200	385	
20	50	114	127	87	328	415	
	65					555	**
	80					565	**

## Продолжение табл.А.1

DN	DN <sub>1</sub> , DN <sub>2</sub>	L*	L <sub>1</sub> *	L <sub>2</sub> *	L <sub>3</sub> *	L <sub>4</sub> *	Прим.
	32			_		425	•
	40					425	
	50		4=0	102	000	455	
25	65	114	152		368	595	**
	80					605	**
	100					615	**
	40					490	
	50					520	
32	65	124	187	122	433	540	
	80					670	**
	100					680	**
	50					675	
	65					725	
	80					735	
40	100	134	232	152	518	865	**
	125					905	**
	150					855	**
	65					767	
	80		288	188	630	777	
50	100	154				787	
	125					827	
	150					777	
	80					918	
	100	175		233	771	928	
65	125		363			968	
	150					918	
	200					958	
-	100			278	891	1048	
	125					1088	
	150					1148	
80	200	175	438			1078	
	250					1328	**
	300					1328	**
	350					1588	**
	125					1288	
	150					1348	
	200					1278	
100	250	216	538	338	1092	1368	
	300	-				1368	
	350					1788	**
	400					1788	**
	200					1797	
	250					1877	
450	300	000	70.4	40.4	4504	1797	
150	350	236	794	494	1524	1957	
	400					1957	
	500					2557	**
	500					2557	**

<sup>\* -</sup> справочные размеры без учета технологических допусков

<sup>\*\* -</sup> переход изготавливается из двух концентрических переходов по ГОСТ 17378 исполнения 1.

При монтаже ЭМР используются плоские приварные фланцы по ГОСТ 12820 на давление 2,5 МПа:

- для DN10, DN15, DN20 фланцы исполнения 1 (с соединительным выступом) с последующей доработкой до исполнения 3 (рис.А.2);
  - для DN25- DN150 фланцы исполнения 3 (с впадиной).

Дополнительно, до выполнения сварочных работ производится доработка фланцев, которая заключается в выполнении резьбового отверстия М5 на цилиндрической поверхности фланца для фиксации электрического проводника (рис.А.2).

9Q	h2—12,5	q p	
_	, \(\)	2 7H	


DN	D6, мм	h2, мм	db, мм	Заготовка
10	35 H12	2,5±0,2	26	Фланец 1-20-25 Ст25 ГОСТ 12820-80
15	40 H12	2,5±0,2	26	Фланец 1-20-25 Ст25 ГОСТ 12820-80
20	51 H12	2,5±0,2	33	Фланец 1-25-25 Ст25 ГОСТ 12820-80


- 1 доработка до исполнения 3;
- 2 резьбовое отверстие М5 (доработка).

Рис.А.2. Доработка фланцев по ГОСТ 12820-80 исполнения 1 для установки ЭМР DN10... DN20.

Для сварки фланцев под ЭМР DN10, DN15, DN20, указанных на рис.А.2, с трубопроводом должны использоваться переходные патрубки (рис.А.3) с длиной не менее длины прямолинейного участка (см. табл.1).

После сварки фланца с патрубком проводится обработка поверхности (со снятием усиления сварного шва), прилегающей к расходомеру, в соответствии с рис.А.4. Сварка патрубков с трубопроводом выполняется встык.





б) DN20

DN	d1, мм	d2, мм	d3, мм	C, MM	L, MM	L1, мм	
10	11,6	26	17		75	40	
15	15	26	21	0,5 <sup>+0,5</sup>	75	40	
15	15	20	21		100	65	
20	20	20 20	32	4	1105	84	
20	20	32	-	1±0,5	124	_	

Рис.А.3. Вид и размеры переходных патрубков DN10, DN15, DN20.





Рис.А.4. Вид сварки фланцев DN10, DN15, DN20 с переходным патрубком.



1 — концентрический переход; 2 — прямолинейный отрезок трубы; 3 —прокладки; 4 — прилегающий фланец; 5 — фланцованный ППР (габаритный имитатор ППР); 6 — электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

Рис.А.5. Сборно-сварная конструкция для монтажа в трубопровод расходомеров исполнений «Лайт М» (фланцованных).

Таблица А.2. Размеры сборно-сварной конструкции для ЭМР фланцованных исполнений «Лайт М» (мм)

DN	DN <sub>1</sub> , DN <sub>2</sub>	L*	L <sub>1</sub> *	L <sub>2</sub> *	L <sub>3</sub> *	L <sub>4</sub> *	Прим.
	25					422	
	32					422	
20	40	150	104	0.4	266	422	
20	50	158	124	84	366	452	
	65					592	**
	80					602	**
	32					462	
	40	158	149	99	406	462	
25	50					492	
	65					632	**
	80					642	**
	100					652	**
	40		202 184	119	505	561	
	50					591	
32	65	202				611	
	80					741	**
	100					751	**
	50					696	
	65					716	
40	80	202	229	149	580	726	
40	100	202	229	149	300	856	**
	125					896	**
	150					846	**

#### Продолжение табл.А.2


DN	DN <sub>1</sub> , DN <sub>2</sub>	L*	L <sub>1</sub> *	L <sub>2</sub> *	L <sub>3</sub> *	$L_4^*$	Прим.
	65					809	
	80					819	
50	100	203	285	185	673	829	
	125					869	
	150					819	
	80					956	
	100					966	
65	125	220	360	230	810	1006	
	150					956	
	200					996	
	100					1096	
	125			275	940	1136	
	150					1196	
80	200	230	435			1126	
	250					1376	**
	300					1376	**
	350					1636	**
	125					1318	
	150					1378	
	200					1308	
100	250	251	535	335	1121	1398	
	300					1398	
	350					1818	**
	400					1818	**
	200					1890	
	250					1970	
450	300	004	705	405	4044	1890	
150	350	324	795	495	1614	2050	
	400					2050	
	500					2650	**
	250					2426	
	300					2426	
200	350	362	1050	650	2062	2506	
200	400					2506	
	500					3106	**
	350					3488	
300	400	514	1565	965	3044	3488	
	500	011				4088	**

<sup>\* -</sup> справочные размеры без учета технологических допусков

Плоские приварные фланцы по ГОСТ 12820-80 на давление 2,5 МПа исполнения 1 (с соединительным выступом), поставляемые в составе комплекта присоединительной арматуры, подвергаются доработке, заключающейся в выполнении резьбового отверстия М5 для фиксации электрического проводника на цилиндрической поверхности фланца (см. рис.А.2).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расходомеров, футерованных полиуретаном и без защитных колец, длина ППР «L» уменьшается на 8 мм.

<sup>\*\* -</sup> переход изготавливается из двух концентрических переходов по ГОСТ 17378-2001 исполнения 2.



1 — патрубок с фланцем; 2 — ЭМР (габаритный имитатор ППР); 3 — электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом.

Рис.А.6. Сборная конструкция для монтажа в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод расходомеров исполнений «Лайт М» (под присоединение типа «сэндвич»).

Таблица А.3. Размеры сборной конструкции для ЭМР исполнений «Лайт М» (мм)

DN	1 *	*	*	4
DIN	L	<b>L</b> 1	L <sub>2</sub> *	u
10	93	77	247	G 3/8 - B
15	93	77	247	G 1/2 - B
20	113	86	285	G 3/4 - B
25	113	102	317	G 1 - B
32	123	122	367	G 1 1/4 - B
40	133	152	437	G 1 1/2 - B
50	153	187	527	G 2 - B
65	174	232	638	G 2 1/2 - B
80	174	277	728	G 3 - B
100	215	337	889	G 4 - B

С патрубками используются фланцы по ГОСТ 12820-80 на давление 2,5 МПа:

- для DN10, DN15, DN20 фланцы исполнения 1 (с соединительным выступом);
- для DN25...DN80 фланцы исполнения 3 (с впадиной).


Перед сваркой производится доработка фланцев: на цилиндрической поверхности фланца выполняется резьбовое отверстие М5 для фиксации электрических проводников (рис.А.2).

#### ВНИМАНИЕ!

Монтаж расходомеров исполнений «Лайт М» 4XX/5XXЛ в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод без использования сборной конструкции, приведенной на рис.А.6, или расходомеров 4XX/5XXФ без защитных колец не обеспечивает электрический контакт корпуса ЭМР с измеряемой жидкостью. В этом случае изготовитель не гарантирует устойчивую работу расходомера.

Для устойчивой работы расходомеров с пластиковой проточной частью в пластиковых трубопроводах без использования сборной конструкции необходимо использовать токоотводы, показанные на рис. А.7. Токоотводы устанавливаются между расходомером и ответными фланцами, «лапками» к расходомеру. С обеих сторон каждого токоотвода устанавливаются уплотняющие прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При монтаже расходомеров исполнений «Лайт М» 4XX/5XXФ с защитными кольцами в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод электрический контакт с измеряемой жидкостью обеспечивается за счет заземляющего элемента. В этом случае не требуется подключение электрических проводников к фланцам трубопровода.



1 – отверстие для подключения электрических проводников для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом; 2 – лапки для центрирования

Рис.А.7. Токоотвод для расходомеров исполнений «Лайт М» 4XX/5XXЛ для установки в пластиковый (металлопластиковый) трубопровод без использования сборной конструкции.

Таблица А.4. Размеры токоотвода (мм)

DN	L1	L2	D1	D2	D3
20	86	24	73	48	22
25	86	22,5	73	55,5	27
32	95	31,5	82	63	32
40	103	36,5	90	73	41
50	115	42,5	102	85	51

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Подключение адаптера USB-ЭР

Адаптер USB-ЭР подключается к разъему XP2 на плате модуля обработки (рис.Б.7, Руководство по эксплуатации ШКСД.407212.006 РЭ. Часть I). При наличии модуля интерфейсов адаптер подключается к разъему XP2 вместо шлейфа модуля интерфейсов.

Подключение адаптера USB-ЭР к расходомеру выполняется в соответствии с рис.Б.1 (лицевая панель измерительного блока снята).




Рис.Б.1. Вид адаптера USB-ЭР при подключении к расходомеру.

При выполнении подключения кабельный разъем адаптера USB-ЭР (разъем UART) должен быть ориентирован следующим образом: маркер гнездового контакта 1 на разъеме адаптера направлен на штыревой контакт 1 разъема XP2 модуля обработки.

Сочленение разъема на кабеле адаптера и разъема XP2 производится без смещения.




Рис.Б.2. Вид разъема XP2 на плате модуля обработки.

Для модификации установочных параметров расходомера необходимо установить перемычку на соответствующую контактную пару на плате модуля обработки.